

Informe del simulacre

2n trimestre 2024



INSTITUT EUGENI D'ORS

	DATA D'APROVACIÓ.-05-03-2024	NOM DEL DOCUMENT .- Informe simulacre 2023-2024	
	VERSIÓ.- 01-2024	ESTAT.- vigent	Página 1 de 5

Resultats del simulacre EVACUACIÓ. Informe

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	Avda. de Tarragona s/n
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	05/03/2024
Hora:	10:00 hores / 17,00 hores.

Participació del professorat i PAS: Bona X Regular Deficient
Observacions: La direcció de centre ha decidit realitzar un segon simulacre, en aquest cas d'evacuació, ja que el de primer trimestre es va fer de confinament, al creure necessari avaluar el grau d'assoliment dels protocols per aquest tipus d'emergència. Es va realitzar una formació presencial, a la totalitat dels integrants del claustre, de les situacions d'emergència, alarmes, actuacions a realitzar, càrrecs i atribucions, en el mes de novembre. També, en aquest mes, es va realitzar a l'alumnat en horari de tutoria, al PAS, al servei de neteja, biblioteca i CFA. S'han realitzat dos simulacres, un en torn de matí i una altre en torn de tarda, ja que l'ocupació és per a diferent personal en tots dos torns. Respecte a les incidències detectades en torn de matí: - A secretaria es detecta que, des de que es van fer les obres de rehabilitació manca una sirena en aquest espai. - L'aula grup més propera a la sortida d'emergència de la planta 1 ha trigat més de quatre minuts en abandonar l'espai.. - Un aula grup de l'edifici "cicles" ha confós l'itinerari de sortida, endarrerint, fins a sis minuts cinquanta cinc minuts el temps d'evacuació total del centre. - S'han detectat deficiències en el protocol de rebuda de personal treballador nou, ja que hi havia una persona del PAS que desconeixia completament els protocols i les seves atribucions. - La porta de sortida a l'exterior de la planta 1 de l'edifici principal disposa d'un passador per fixar-la que no funciona, tancant-se de forma continuada al llarg de tota la sortida de persones, dificultant el ritme de l'evacuació. - La porta dreta de la sortida d'emergència del centre, concretament l'anomenada "sortida Mercadona" té un cargol protector al passador de fixació que impedeix que es pugui obrir correctament (aquest cargol es va posar per evitar que s'escapessin l'alumnat menor d'edat. - Al full de control de coordinació de planta no hi figura el personal de biblioteca, havent de ser, aquestes persones, qui s'han preocupat de indicar la seva presència, ja que ningú els tenia registrats. - En el punt de concentració no s'han respectat les zones assignades i la posició dels grups (hi havia grups que no estaven en rotllana amb el professorat al centre, aquests fets han comportat un increment de la dificultat per part dels coordinadors del punt que controlaven la presència de tothom. El temps de finalització de control ha estat molt llarg. - Una de les persones amb assignació de coordinació al punt de concentració no coneixia la totalitat del protocol, no tornant a informar a la coordinadora general, fins que no se li ha indicat que ho havia de fer, obligant a una persona a anar a informar al punt de concentració. - S'ha detectat que després de les obres de rehabilitació de l'edifici principal, s'han canviat sirenes amb un so diferent al disponible a les sessions formatives i de tutoria, la qual cosa, en algun cas ha suposat dificultat d'identificació. - En el punt de concentració, el senyal d'identificació de la "zona B" ha estat retirat per substitució del fanal on estava fixat, per part de l'Ajuntament, fent que no s'identifiqués correctament aquesta zona i que donés com a resultat que estava deserta.

	DATA D'APROVACIÓ.-05-03-2024	NOM DEL DOCUMENT .- Informe simulacre 2023-2024	
	VERSIO.- 01-2024	ESTAT.- vigent	Pàgina 2 de 5

Respecte a les incidències detectades en torn de tarda:

- En el moment del simulacre no tot el professorat sense classe s'ha presentar al punt de reunió, concretament tot el professorat que estava fent avaluacions d'alumnat, sense grup classe, han abandonat el centre sense posar-se a disposició de la coordinadora general. Aquest fet ha comportat que no es pogués fer la revisió de la segona planta de tots els edificis, al no disposar de professorat sense classe per poder assignar aquesta atribució.
- Una de les persones sense classe, ha aparegut al vestíbul, quan el centre estava totalment desocupat, als sis minuts i cinquanta cinc segons, anant cap a l'exterior sense notificar la seva presència i sense presentar-se en el punt de reunió.
- La porta de sortida a l'exterior de la planta 1 de l'edifici principal disposa d'un passador per fixar-la que no funciona, tancant-se de forma continuada al llarg de tota la sortida de persones, dificultant el ritme de l'evacuació.
- La porta dreta de la sortida d'emergència del centre, concretament l'anomenada "sortida Mercadona" té un cargol protector al passador de fixació que impedeix que es pugui obrir correctament (aquest cargol es va posar per evitar que s'escapessin l'alumnat menor d'edat.
- Al full de control de coordinació de planta no hi figura el personal de biblioteca, havent de ser, aquestes persones, qui s'han preocupat de indicar la seva presència, ja que ningú els tenia registrats.

Temps real per evacuació	Temps mati/tarda	Nombre d'alumnat
Total del centre	6,55 minuts / 5,50 minuts	1390 (898 mati/ 492 tarda)
Planta 1 Ed. Principal.	6,55 minuts / 5,50 minuts	Aprox: 278 mati / 205 tarda
Planta 2 Ed. Principal.	4,20 minuts / 3,20 minuts	Aprox: 360 mati / 29 tarda
Planta 0 Cicles.	4,20 minuts / 3,20 minuts	Aprox: 0 mati / 38 tarda
Planta 1 Cicles.	6,55 minuts / 4,20 minuts	Aprox: 95 mati / 79 tarda
Planta 2 Cicles.	4,35 minuts / 4,20 minuts	Aprox: 165 mati / 141 tarda
Observacions: L'edifici de cicles formatius va reconèixer perfectament el senyal i va actuar correctament.		
Comportament de l'alumnat: Bona X Regular Deficient		
Observacions: • Si no hagués estat per la persona que va sortir sense respectar els protocols, a la tarda, als 5,50 minuts, el temps d'evacuació total hagués estat de 4,20 minuts.		
Capacitat de les vies d'evacuació : Bona X Regular Deficient		
Hi ha hagut deficiències? Sí No X		
Generades per la confusió del senyal, les vies d'evacuació es mostren suficients.		
Punts de congestió perillosa: Observacions: La porta de sortida de la planta 1, edifici principal, indicada, al tancar-se continuament, ha creat dificultats de sortida.		

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí X	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí X	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí X	No	Inexistent
Observacions: El canvi de sirenes realitzat, com a conseqüència de les obres, tenen un so diferent i ha creat dubtes en algun cas. L'enllumenat d'emergència es va revisar previ al simulacre.			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Gas:	Sí	No X	Inexistent
Electricitat:	Sí	No X	Inexistent
Gas-oil	Sí	No	Inexistent X
Ventilació/climatització	Sí	No	Inexistent X
Observacions: No s'ha realitzat tall elèctric i de gas, es va fer verificació prèvia al simulacre.			
Obstacles a les vies d'evacuació: Només les incidències de les portes, indicades, de sortida de planta 1 i "sortida Mercadona"			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.) No hi ha hagut cap incidència.			
Conclusions pedagògiques			
S'ha de fer una revisió del so de totes les sirenes per identificar les que sonen diferents i incloure-les als tutorials de centre i a les formacions.			
Es fa evident la necessitat de incidir en la importància de que els simulacres son necessaris i que podria ser una situació real, ja que hi ha persones que s'han molestat per interrompre la seva activitat.			
Els nous materials formatius i informatius per a professorat, tutories d'alumnat, PAS, servei de neteja i biblioteca sembla que han estat adequats, per la bona actuació observada en els resultats del simulacre realitzat, ja que feia molt temps que no es realitzava una evacuació Cal mantenir aquesta línia de treball per continuar assolint els millors resultats.			
S'han de revisar els documents de control per incloure biblioteca en els del punt de concentració.			
El CFA ha actuat correctament, els nous materials formatius i informatius, així com les sessions formatives realitzades al seu alumnat, mostren una bona actuació i, per aquest motiu, es continuarà el treball en aquesta línia.			
Incidir en la informació sobre els protocols existents d'actuació de persones sense classe, per fer evident la necessitat de que es presentin al punt de reunió.			
Incidir en la informació i/o formació del protocol amb les aules E1, E2 gimnàs i pistes esportives, pel que fa a les trucades necessàries i el sistema de comunicació durant un confinament.			
S'han de revisar les deficiències en les portes indicades de sortida planta 1 i "sortida Mercadona".			

	DATA D'APROVACIÓ.-05-03-2024	NOM DEL DOCUMENT .- Informe simulacre 2023-2024	
	VERSIÓ.- 01-2024	ESTAT.- vigent	Página 4 de 5

S'ha d'incidir en la necessitat de que tothom ha de tancar les finestres i la porta de l'aula, abans d'abandonar l'espai, ja que s'han detectat tres aules incorrectes, per part de la coordinació de planta.

S'ha d'incidir, a les formacions i la informació del resultat del simulacre, la necessitat de que tothom, sense classe lectiva, ha de presentar-se al punt de reunió per posar-se a disposició de la coordinadora general

Localitat: **Vilafranca del Penedès, 05 de març de 2024**

Nom i signatura del directora: **Verònica Arrufat Ballester**

	DATA D'APROVACIÓ.-05-03-2024	NOM DEL DOCUMENT .- Informe simulacre 2023-2024	
	VERSIÓ.- 01-2024	ESTAT.- vigent	Página 5 de 5