

 INSTITUT EUGENI D'ORS	INSTITUT EUGENI D'ORS Vilafranca del Penedès INFORME SIMULACRE D'EMERGÈNCIA CURS 2011-2012	
---	---	---

Nom del Centre:	INSTITUT EUGENI D'ORS
-----------------	-----------------------

Codi:	08031459	Nivells educatius:	ESO, BAT, CFGM i CFGS
-------	----------	--------------------	-----------------------

Carrer	Avinguda de Tarragona s/n		
Població	Vilafranca del Penedès		
Telèfon:	938 903 833	Fax	938 900 620

Nombre total d'alumnes:	1048	Curs:	2012-2013	Nombre total d'edificis:	2
-------------------------	------	-------	-----------	--------------------------	---

El centre, es troba en un nucli urbà?	Sí
És un edifici aïllat?	Sí
L'ús de l'edifici és compartit?	Sí
Si l'edifici és compartit, amb què?	
Comerços NO Habitatges NO Oficines NO	
Altres: CFO Centre de Formació d'Adults	

Carrers o vies per on es pot accedir al centre		
*Anoteu-ne el nom i completeu les dades		
Nom	Sentits	Amplada de la calçada (en metres)
1. Plaça de Sant Salvador (Mercadona)	Doble ☒ Únic ☒	+ 6 m
2. Avinguda Tarragona (via lateral)	Doble Únic ☒	6 m
3. Carrer Eugeni d'Ors (aparcament IES Alt Penedès)	Doble ☒ Únic	+10 m
	Doble Únic	
Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc.? Si ☒ No		
Nota: sempre i quan accedeixin en filera, l'amplada no permet en paral·lel		
Equipament de seguretat a l'exterior del centre:		
Hi ha hidrants a la via pública? Si ☒ No		
Si n'hi ha, com són?		
de pericó de columna ☒		
Indiqueu el diàmetre de l'hydrant (mm): 80 100 ☒ 150		

Interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el Pla d'emergència municipal ¹

El vostre municipi té Pla d'emergència municipal? Sí x No

Mecanismes d'interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal:

Avís a: **Policia local** (centre receptor d'alarmes) 93 8923838

Bombers 112 - 93 892.20.80.93 93 892.01.39

Ajuntament 93 893.03.58 Sr. Joan Vigaira 619877193-680589495

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	C/ TARRAGONA S/N
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	13/12/2011

Participació dels professors: Bona ☐ Regular ☒ Deficient ☒

Observacions: Els professors responsables de grup, en general, van tenir una bona actuació, conduint alumnes fins al punt de concentració. Els professors que no tenien classe i que hi eren al centre no es van presentar al punt de reunió amb la coordinadora general, per la qual cosa no es va poder donar les atribucions, el control de centre i punt de concentració no es va dur a terme. El professorat de la pista poliesportiva i el gimnàs no sentiren l'alarma donat que no disposen de sirenes en aquests espais. El simulacre es va dur a terme sense formació prèvia per avaluar el grau d'assoliment i s'ha constatat que aquest és deficient. La professora que ocupa les aules 203 i 204 dona classe a alumnes sords i reclama un indicador d'alarma lluminós que no existeix, ja que si no hi és ella, aquests alumnes no tenen possibilitat de conèixer que s'està produint una emergència.

Temps real d'evacuació/confinament

	Temps	Nombre d'alumnes
Total del centre	6 minuts, 15 segons	874
Planta 0	4minuts, 19 segons	36
Planta 2	6 minuts, 15 segons	415
Planta 1 Cicles	4 minuts, 15 segons	106
Planta 1 edifici Ppal	6 minuts, 15 segons	317

Observacions: Els temps total centre inclou l'última persona en sortir: responsables de planta i directora.

Comportament dels alumnes Bona ☐ Regular ☒ Deficient ☐

Observacions:

Els/les alumnes van sortir lentament i de forma lúdica, tot i que el sentit de circulació i ruta de sortida es va dur a terme de forma correcta. Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs no van sentir l'alarma donat que no disposen de sirena en aquests espais. En general, tothom coneixia l'itinerari i el seu comportament.

Capacitat de les vies d'evacuació : Bona ☒ Regular ☐ Deficient ☐

Hi ha hagut deficiències? Sí ☒ No ☐

Observacions: Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs no van sentir l'alarma donat que no disposen de sirena en aquests espais. Es va produir un embús a la sortida d'emergència de la planta segona, en el sector de la banda de cicles, sent aquesta preocupant.

La porta posterior (sortida al parc Sant Salvador) del centre, donat que la porta té molla i no existeix mecanisme de fixació, dificulta la sortida. Aquest fet pot donar com a conseqüència que la sortida per aquest accés s'endarrereixi i provoqui lesions.

A l'aula 110 no es sent el senyal d'alarma, l'equip es troba massa juny per que ho puguin sentir.

S'ha detectat que l'aula de música de centre es troba ubicada en un espai que no permet sortir, a persones amb deficiència motora assistits per cadira de rodes, per existir barreres arquitectòniques (escales).

Punts de congestió perillosa: Si

Observacions: Porta de sortida posterior del centre (parc Sant Salvador) i porta d'emergència de segona planta zona edifici de cicles.

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí ☒	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Observacions: Manquen sirenes als passadissos de l'edifici principal, gimnàs, pista poliesportiva, aula 110 i equipament lluminós a les aules 203 i 204.			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Gas:	Sí	No ☒	Inexistent
Electricitat:	Sí	No ☒	Inexistent
Gas-oil	Sí	No ☒	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No ☒	Inexistent
Observacions: En tractar-se de simulacre, es va decidir fer la simulació sense sessió formativa als professors, per tal d'avaluar el grau de coneixement i assoliment del pla d'autoprotecció de centre.			
Obstacles a les vies d'evacuació:			
Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).			
La sortida exterior del centre posterior donat que la porta té molla i dificulta la sortida. També es denota deficiència en el tipus de portes exteriors, obren en sentit contrari.			
L'aula de música no pot acollir alumnes amb deficiències motores, per la seva ubicació sempre s'ha de sortir amb escales.			
La porta d'emergència de la segona planta a la zona d'edifici de cicles no va absorbir la totalitat de circulació, s'ha de revisar el nombre de persones que l'han d'utilitzar.			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)			
Al punt de concentració va existir algun cas de descoordinació de professors i alumnes que no seguien les instruccions de romandre junts i control dels assistents. No es va respectar, en alguns casos, la localització establerta al punt de concentració. No es va disposar de personal per dur a terme el control del punt de concentració i la verificació d'espais del centre, ja que no es van presentar a la coordinadora general.			
Conclusions pedagògiques			
Balanç general del simulacre: deficient (pel temps de sortida)			
Suggeriments: Existència de telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació per establir contacte (punt de trobada i centre) i autoritzar l'entrada al centre, o per dur a terme les actuacions que calguin. També en cas de tall de subministrament.			
La senyalització es mostra insuficient i en certs punts contradictòria al pla. Manquen sirenes en els espais interiors, gimnàs i pista poliesportiva i alarma lluminosa a aules 203 i 204. S'ha de potenciar la formació i els simulacres com activitat regular de centre. S'ha de revisar les barreres arquitectòniques d'accés a l'aula de música. S'ha de revisar la capacitat de la sortida d'emergència que va tenir embús.			

Localitat Vilafranca del Penedès, 21 de desembre de 2012

Nom i signatura del director/a:

Dolors Arbòs