

 INSTITUT EUGENI D'ORS	INSTITUT EUGENI D'ORS Vilafranca del Penedès INFORME SIMULACRE D'EMERGÈNCIA CURS 2011-2012	
---	---	---

Nom del Centre:	INSTITUT EUGENI D'ORS
-----------------	-----------------------

Codi:	08031459	Nivells educatius:	ESO, BAT, CFGM i CFGS
-------	----------	--------------------	-----------------------

Carrer	Avinguda de Tarragona s/n		
Població	Vilafranca del Penedès		
Telèfon:	938 903 833	Fax	938 900 620

Nombre total d'alumnes:	1004	Curs:	2011-2012	Nombre total d'edificis:	2
-------------------------	------	-------	-----------	--------------------------	---

El centre, es troba en un nucli urbà?	SÍ
És un edifici aïllat?	SÍ
L'ús de l'edifici és compartit?	SÍ
Si l'edifici és compartit, amb què?	
Comerços NO Habitatges NO Oficines NO	
Altres: CFO Centre de Formació d'Adults	

Carrers o vies per on es pot accedir al centre		
*Anoteu-ne el nom i completeu les dades		
Nom	Sentits	Amplada de la calçada (en metres)
1. Plaça de Sant Salvador (Mercadona)	Doble ☒ Únic ☒	+ 6 m
2. Avinguda Tarragona (via lateral)	Doble Únic ☒	6 m
3. Carrer Eugeni d'Ors (aparcament IES Alt Penedès)	Doble ☒ Únic	+10 m
	Doble Únic	
Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc.? Si ☒ No		
Nota: sempre i quan accedeixin en filera, l'amplada no permet en paral·lel		

Equipament de seguretat a l'exterior del centre:	
Hi ha hidrants a la via pública?	Si ☒ No
Si n'hi ha, com són?	
de pericó	
de columna ☒	
Indiqueu el diàmetre de l'hydrant (mm):	80 100 ☒ 150

Interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el Pla d'emergència municipal ¹

El vostre municipi té Pla d'emergència municipal? Sí x No

Mecanismes d'interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal:

Avís a: **Policia local** (centre receptor d'alarmes) 93 8923838

Bombers 112 - 93 892.20.80.93 93 892.01.39

Ajuntament 93 893.03.58 Sr. Joan Vigaira 619877193-680589495

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	C/ TARRAGONA S/N
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	13/12/2011

Participació dels professors:	Bona ☒	Regular	Deficient
Observacions: Els professors van tenir una bona actuació en general, reconduint alumnes fins al punt de trobada. Els professors de la pista poliesportiva i el gimnàs no sentiren l'alarma donat que no disposen de sirenes en aquests espais. Una professora no es va presentar al punt específicat a la coordinadora general. Hi ha hagut dos professors de nova incorporació que no van assistir a la formació sense justificar l'absència i no es van preocupar de cercar la informació, amb la qual cosa no sabien el que havien de fer.			

Temps real d'evacuació/confinament		
	Temps	Nombre d'alumnes
Total del centre	5 minuts, 58 segons	752
Planta 0	2 minuts, 57 segons	31
Planta 2	5 minuts, 58 segons	357
Planta 1 Cicles	3 minuts, 37 segons	91
Planta 1 edifici Ppal	2 minuts, 26 segons	273
Observacions: Els temps total centre inclou l'última persona en sortir: responsables de planta i directora.		

Comportament dels alumnes	Bona ☒	Regular	Deficient
Observacions: Els/les alumnes van respectar la velocitat i seguiment d'instruccions de forma correcta. Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs no van sentir l'alarma donat que no disposen de sirena en aquests espais. En general, tothom coneixia l'itinerari i el seu comportament.			

Capacitat de les vies d'evacuació :	Bona ☒	Regular	Deficient
Hi ha hagut deficiències?	Sí ☒	No	
Observacions: Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs no van sentir l'alarma donat que no disposen de sirena en aquests espais. Es va produir un embús a la sortida del centre posterior donat que la porta té molla i dificultava la sortida, al mateix temps que una de les fulles de la porta es va quedar bloquejada i no es va poder obrir. Aquest fet va donar com a conseqüència que la sortida per aquest accés s'endarrerís un minut cinquanta-quatre segons per sobre del temps prudencial.			
Punts de congestió perillosa: Sí			
Observacions: Porta de sortida posterior del centre, bloquejada una de les fulles i la molla existent a l'altra dificulta la sortida de gent massiva.			

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí ☒	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Observacions:			

Manquen sirenes als passadissos de l'edifici principal, gimnàs i pista poliesportiva.

S'ha pogut tallar el subministrament

Gas:	Sí	No x	Inexistent
Electricitat:	Sí	No x	Inexistent
Gas-oil	Sí	No x	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No x	Inexistent

Observacions:

En tractar-se d'un simulacre, es va decidir fer la simulació del tancament amb els serveis d'emergència, però no es va tancar físicament.

Obstacles a les vies d'evacuació:

Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).

La sortida exterior del centre posterior donat que la porta té molla i dificultava la sortida, al mateix temps que una de les fulles de la porta es va quedar bloquejada i no es va poder obrir. També es denota deficiència en el tipus de portes exteriors, obren en sentit contrari.

Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)

Al punt de concentració va existir algun cas de descoordinació i de professors i alumnes que no seguien les instruccions de romandre junts i control dels assistents. Els responsables de control del punt de concentració van tenir que donar instruccions i posar ordre.

Conclusions pedagògiques

Balanç general del simulacre: regular (pel temps de sortida)

Suggeriments: Existència d'un mòbil o un altre mitjà de comunicació per establir contacte (punt de trobada i centre) i autoritzar l'entrada a l'institut, o fer les actuacions que calguin.

La senyalització es mostra insuficient i en certs punts contradictòria al pla. Manquen sirenes en els espais interiors, gimnàs i pista poliesportiva

Localitat Vilafranca del Penedès, 15 de desembre de 2011

Nom i signatura del director/a:

Dolors Arbòs