

Resultats del simulacre. Informe

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDES
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	C/ TARRAGONA S/N
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	12/12/2013

Participació dels professors:	Bona ...	Regular	Deficient X
Observacions: Els professors van tenir una bona actuació en general, reconduint alumnes fins al punt de trobada. Només dos professors que hi eren al centre fora de l'horari de permanència es van presentar al punt de reunió amb la coordinadora general. Els/les professors/es que tenien permanència al centre dins el seu horari, sense grup al seu càrrec no es va presentar, cap, al punt de reunió amb la coordinadora general.			

Temps real d'evacuació/confinament		
	Temps	Nombre d'alumnes
Total del centre	6 minuts, 58 segons	796
Planta 1 Ed. Ppal.	2 minuts, 36 segons	197
Planta 2 Tots els edif.	3 minuts, 58 segons	471
Planta 0 Cicles	1 minuts, 37 segons	34
Planta 1 Cicles	2 minuts, 33 segons	94
Observacions: Els temps total centre inclou l'última persona en sortir: Responsables de planta i directora.		

Comportament dels alumnes	Bona X	Regular	Deficient
Observacions: Els/les alumnes van respectar la velocitat i seguiment d'instruccions de forma correcta. Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs van ser avisats pel coordinador de planta, van seguir les instruccions correctament.			

Capacitat de les vies d'evacuació :	Bona ...	Regular	Deficient X
Hi ha hagut deficiències?	Sí X	No	
Observacions: El coordinador de planta va obrir i bloquejar amb una cunya la sortida del centre posterior donat que, aquesta porta, té molla sense fixació i podria dificultar la sortida, la sortida ha estat fluida. La reixa de sortida principal té una fulla amb passador lligat amb un cadenat amb clau, al procedir a l'obertura s'ha trencat la clau, no s'ha pogut obrir i ha comportat un embús perillós que ha endarrerit l'evacuació en més de dos minuts, amb el perill d'allau, caigudes, risc de lesions, etc..			

Punts de congestió perillosa:	Si
Observacions: Porta de sortida principal del centre, bloquejada una de les fulles per no poder obrir un encadenat dificultant la sortida fluida de les persones que havien d'utilitzar-la, amb un gran embús.	

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí ☒	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí ☒	No	Inexistent
Observacions: Manquen sirenes als passadissos de l'edifici principal, gimnàs i pista poliesportiva.			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Gas:	Sí	No ☒	Inexistent
Electricitat:	Sí	No ☒	Inexistent
Gas-oil	Sí	No ☒	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No ☒	Inexistent
Observacions: En tractar-se d'un simulacre, es va decidir fer la simulació del tancament amb els serveis d'emergència, però no es va tancar físicament.			
Obstacles a les vies d'evacuació:			
Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).			
La sortida exterior del centre per la reixa de la porta principal, una de les portes ha quedat bloquejada per trencament de clau a l'encadenat. També es denota deficiència en el tipus de portes exteriors, obren en sentit contrari, les posteriors.			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)			
Al punt de concentració no va existir control de tots els assistents, ja que els/les professors/es. Amb permanència al centre i sense grup, no es van presentar a la coordinadora general, només es disposava d'una persona del PAS, de les quatre necessàries. Es van controlar 5 grups dels 31 existents en el moment. A més no es va controlar la resta de persones que hi eren a l'edifici.			
Només hi havia dos coordinadors de planta dels tres necessaris, només es van presentar dos persones al punt de reunió amb la coordinadora.			
Conclusions pedagògiques			
Balanç general del simulacre: regular (pel temps de sortida i acció del personal)			
Suggeriments: Existència d'un mòbil o un altre mitjà de comunicació per establir contacte (punt de trobada i centre) i autoritzar l'entrada a l'institut, o fer les actuacions que calguin.			
Manquen sirenes en els espais interiors, gimnàs i pista poliesportiva.			
S'ha de conscienciar al personal que treballa al centre de l'importància de seguir les instruccions del pla, per presentar-se a la coordinadora general i poder desenvolupar els controls de forma correcta.			

Localitat Vilafranca del Penedès, 12 de desembre de 2013

Nom i signatura del director/a:

Dolors Arbòs