

Resultats del simulacre. Informe

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	C/ TARRAGONA S/N
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	15/12/2014

Participació dels professors: Bona <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Deficient <input checked="" type="checkbox"/>
Observacions: Els professors no van tenir una bona actuació en general, reconduint alumnes fins al punt de trobada de forma desordenada que va provocar embussos per descontrol. Cap professor/a que hi eren al centre fora de l'horari de permanència i que hi eren al centre es van presentar al punt de reunió amb la coordinadora general. Els/les professors/es que tenien permanència al centre, dins el seu horari, sense grup al seu càrrec no es van presentar, cap, al punt de reunió amb la coordinadora general. Un professor es negava a sortir de l'aula per que tenia una prova d'avaluació, posteriorment van sortir però amb molt de retard. Un altre professor va sortir amb una alumna, quan tothom ja hi era al punt de concentració, amb un retard de més de quatre minuts des de l'inici del simulacre.

Temps real d'evacuació/confinament		
	Temps	Nombre d'alumnes
Total del centre	4 minuts, 50 segons	796
Planta 1 Ed. Ppal.	4 minuts, 50 segons	197
Planta 2 Tots els edif.	4 minuts, 28 segons	471
Planta 0 Cicles	1 minuts, 37 segons	34
Planta 1 Cicles	3 minuts, 33 segons	94
Observacions: Els temps total centre inclou l' última persona en sortir: Responsables de planta i directora.		

Comportament dels alumnes Bona <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Deficient <input checked="" type="checkbox"/>
Observacions: Els/les alumnes no van respectar la velocitat i seguiment d'instruccions de forma correcta. Els/les alumnes i professors de pista poliesportiva i gimnàs van actuar, de forma correcta al veure que la resta sortien, no poden sentir les sirenes.

Capacitat de les vies d'evacuació : Bona <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Deficient <input checked="" type="checkbox"/>
Hi ha hagut deficiències? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observacions: El coordinador de planta va obrir i blocar amb una cunya la sortida del centre posterior donat que, aquesta porta, té molla sense fixació i podria dificultar la sortida, la sortida ha estat fluida. La segona porta estava encallada i va provocar demora en l'obertura. La sortida al carrer estava blocada per un camió que estava a la zona de prohibit parar, descarregant mercaderia, el que va provocar embussos de sortida i amb el perill d'allau, caigudes, risc de lesions, etc..

Punts de congestió perillosa: Si
Observacions: Porta de sortida 2 (pistes poliesportives) del centre per vehicle estacionat en zona prohibida que blocava la sortida d'emergència.

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No	Inexistent
Observacions: Manquen sirenes als passadissos de l'edifici principal, edifici de cycles, gimnàs i pista poliesportiva.			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Gas:	Sí	No <input type="checkbox"/>	Inexistent
Electricitat:	Sí	No <input type="checkbox"/>	Inexistent
Gas-oil	Sí	No <input type="checkbox"/>	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No <input type="checkbox"/>	Inexistent
Observacions: En tractar-se d'un simulacre, es va decidir fer la simulació del tancament amb els serveis d'emergència, però no es va tancar físicament.			
Obstacles a les vies d'evacuació:			
Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).			
La sortida d'emergència de darrera del centre (pistes poliesportives) estava bloquejada per un camió descarregant mercaderia, tot i que es zona prohibida de parada.			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)			
Al punt de concentració no va existir control de tots els assistents, ja que els/les professors/es. Amb permanència al centre i sense grup, no es van presentar a la coordinadora general, només es disposava d'una persona del PAS i dos professors, de les quatre necessàries.			
Només hi havia dos coordinadors de planta dels tres necessaris, només es van presentar dos persones al punt de reunió amb la coordinadora.			
Conclusions pedagògiques			
Balanz general del simulacre: regular (pel temps de sortida i acció del personal)			
Suggeriments: Existència d'un mòbil o un altre mitjà de comunicació per establir contacte (punt de trobada i centre) i autoritzar l'entrada a l'Institut, o fer les actuacions que calguin.			
Manquen sirenes en els espais interiors, gimnàs i pista poliesportiva. S'ha de conscienciar al personal que treballa al centre de l'importància de seguir les instruccions del pla, per presentar-se a la coordinadora general i poder desenvolupar els controls de forma correcta.			

Localitat Vilafranca del Penedès, 15 de desembre de 2014

Nom i signatura del directora:

Dolors Arbós Soler